

『接着界面解析と次世代接着接合技術』正誤表

この度は『接着界面解析と次世代接着接合技術』をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

本書「本文」の内容に以下の訂正箇所がございましたので、

訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

箇所		誤	正
P.371	上から12行目	金属被着体の表面には参加被膜が存在し、	金属被着体の表面には酸化被膜が存在し、